

適合車種	年式	車体型式	ハーネスキット		ドアロック機能		備考	FAX 情報No.
			品番	適合	取付け			
Kei(ケイ)	H10.10 ~	HN11S,21S,22S	P-073	㊦2	B			951
MRワゴン	H13.12 ~	MF21S	P-197	㊦2	B	注3		967
アルト	S63.10 ~ H6.10	CL,CM,CN,CR,CS系	P-095	取付け不可				
	H6.11 ~ H10.9	HA ~ HD系	P-096	㊦2	B			952
	H10.10 ~ H16.9	HA10,20系	P-073	㊦2	B			953
	H16.9 ~	HA24S	P-199	㊦2	B	注3		973
エスクード	S63.5 ~ H9.10	TA,TD系	P-095	㊦1	A			954
	H9.10 ~ H14.11	TA,TD,TL系	P-099	㊦1	A			955
	H14.11 ~ H17.5	TL52W,TD62W(マイナー後)	P-198	㊦1	A			955
	H17.5 ~	TD54W,94W	P-199	㊦2	A	イモビライザー装備車のため、PC-807IAが必要です。 注1		975
エブリイ	H3.9 ~ H10.12	DE,DF系	P-095	取付け不可				
	H11.1 ~ H13.9	DA52,DB52系	P-073	㊦2	B			956
	H13.9 ~ H17.8	DA62系	P-196	㊦2	B			966
エブリイ プラス	H11.7 ~ H13.5	DA32W	P-073	㊦2	B			956
エブリイ ランディ	H13.5 ~ H13.10	DA32W	P-073	㊦2	B			
	H13.10 ~	DA32W(-133713 ~)	P-196	㊦2	B	車体番号「DA32W-133713」より(以降)適合。 注4		
エブリイ ワゴン	H17.8 ~	DA64W	P-199	㊦2	B	注3		976
エリオ	H13.1 ~	RA,RB,RC,RD系	P-195	㊦2	B			968
カルタス	H10.5 ~ H14.8	GC,GD系	P-097	㊦2	A	ワゴンを含む。		
カルタス クレセント	H7.1 ~ H10.5	GA,GB,GC,GD系	P-097	㊦2	A	ワゴンを含む。		957
キャライ	H3.9 ~ H10.12	DE,DF系	P-095	取付け不可				
	H11.1 ~ H13.9	DA52,DB52系	P-073	㊦2	B			956
	H13.9 ~	DA62系	P-196	㊦2	B			966
グランド エスクード	H12.12 ~ H14.11	TX92W	P-099	㊦1	A			955
	H14.11 ~ H17.5	TX92W(マイナー後)	P-198	㊦1	A	車体番号「TX92W-170001」より(以降)適合。 注4		955
シボレー クルーズ	H13.10 ~	HR51S,81S	P-073	㊦2	B			969
ジムニー	H7.11 ~ H10.9	JA系	P-095	取付け不可				959
	H10.10 ~ H16.10	JB23W	P-099	㊦2	B	注3		960
	H16.10 ~	JB23W(マイナー後)	P-199	㊦2	B	注3		960
ジムニー シェラ	H14.1 ~ H16.10	JB43W	P-099	㊦2	B	注3		960
	H16.10 ~	JB43W(マイナー後)	P-199	㊦2	B	注3		960
ジムニー ワイド	H10.1 ~ H14.1	JB33W,43W	P-099	㊦2	B	注3		960

SUZUKI

㊦1：電気式集中ドアロック(運転席側ドア集中ドアロックスイッチで全ドアのドアロック制御が可能なもの)装備車のみ取付け可能です。
㊦2：純正キーレスエントリー(ディーラーオプションを除く)装備車のみ取付け可能です。
A：CTB-801R,820R,BR-5000の場合、PC-808DCが必要です。但し、CTB-910,RP-410SUの場合は、アダプターは必要ありません(接続パターン：A)。
B：CTB-801R,820R,BR-5000の場合、PC-809DAが必要です。但し、CTB-910,RP-410SUの場合は、アダプターは必要ありません(接続パターン：B)。
注1：PC-807IAを使用する場合、エンジンの始動ができるスペアキー(サブキー、イモビライザーキーなど)が、別途必要です。CTB-800,810,910は、イモビライザー装備車には取付け不可。
注3：CTB-801R,820R,BR-5000のドライブセーフティドアロック機能は使用できません。
注4：必ず、車検証もしくは車両のフレームNo.プレートにて、車体番号をご確認してください。
△CTB-801R,820R,BR-5000において、車両のドアロックシステム等の構造によりドライブセーフティドアロック機能が使用できない場合があります。
また状況によりドライブセーフティドアロック機能がまともに働かない場合があります。

